



Estudio previo y propuesta de intervención en el claustro del convento carmelitano de Beniparrell (Valencia)

EMPLAZAMIENTO



EVOLUCIÓN DEL CONVENTO




BENIPARRELL 1946-47

BENIPARRELL 1956-57

BENIPARRELL 1973-86

PLANTAS CON MATERIALES



PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

INTRODUCCIÓN

El convento de Carmelitas, junto con la iglesia de Santa Bárbara, son los bienes históricos más relevantes que tiene el municipio de Beniparrell. Fue construido a principios del siglo XVII, tras la donación de tierras que recibió la orden carmelita de manos del barón de Beniparrell.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aun siendo un bien de relevancia local, el estado de conservación en el que se encuentra es bastante deficiente, debido a la poca consideración que se ha tenido al realizar actuaciones en él y a la falta de mantenimiento que ha sufrido con el paso de los años, pasando a denominarse actualmente el exconvento de Carmelitas de Beniparrell.



ALZADOS/SECCIONES CON LESIONES



ESTADO ORIGINAL DEL CONVENTO



PLANTA ORIGINAL

ALZADOS/SECCIONES ORIGINALES